

Abbildung 2:

Faltschachteln mit geklebtem Faltboden
und markierten lackfreien Flächen.

Maße und Bezeichnungen der Stanzkontur, der
Laschen und der Felder

- A1 + A2 = in der Regel die Hauptseite der FS
- B1 + B2 = in der Regel die Nebenseiten der FS
- C = Kleberand der FS
- e = Deckel der FS
- f = Einstecklasche der FS
- g1 + g2 = Staublaschen der FS
- w = Bodenlaschen der FS
- a / b / h = Maße für die Dimensionen der FS

Wichtig für das h-Maß ist, dass dieses von der B1
Seite genommen wird, da die A1 Seite in der Regel
0,5 mm länger ist (Materialstärkenausgleich für den
Deckel).

Klebelasche Farb- und Lackfrei
Lackfreie Felder in sep. Farbe angeben

